

**Svářečky  
a svařovací komplety****Produktové informace**

## **Kvalitní elektronické svářečky pro polyfúzní svařování**

Jednotlivě i v kompletních setech s jednoduchým nastavením teploty a LED signalizací správné teploty. Inovované modely a osvědčený design.

### Svářečky - všeobecné informace



- napětí 230 V, 50 Hz
- jednoduché nastavení teploty s možností korekce
- elektronická regulace teploty = nastavení přesné teploty v min. toleranci
- vhodné i pro svařování větších průměrů (do 63 mm)
- LED signalizace pro kontrolu nastavení správné teploty pro svařování polypropylenu = 260 °C

### Svářečka trnová - typ RSP 2a



- trnová, elektronická, 800 W
- zvýšení výkonu o 1/3
- objednávací kód: SVARSP2AXEL

### Svářečka plochá - typ RSP 2aPm



- plochá, elektronická, 800 W
- objednávací kód: SVARSP2APEL

### Svařovací komplety MALÉ



- komplet s trnovou svářečkou RSP 2a
- objednávací kód: SVAKRSP2A3E
- komplet s plochou svářečkou RSP 2aPm
- objednávací kód: SVAKRSP2P3E
- obsah balení: svářečka RSP 2a, nebo RSP 2aPm, nástavce v Ø 20, 25 a 32 mm, nůžky STANDARD, klíč, stabilizační nášlapný stojánek

### Svařovací komplety VELKÉ



- komplet s trnovou svářečkou RSP 2a
- objednávací kód: SVAKRSP2A6E
- komplet s plochou svářečkou RSP 2aPm
- objednávací kód: SVAKRSP2P6E
- obsah balení: svářečka RSP 2a, nebo RSP 2aPm, nástavce od Ø 16 – 63 mm, nůžky PROFI, klíč, metr, stabilizační stojánek a nášlapný stojánek